



ETTEKIRJUTUS

Päästeamet teostas 13.09.2022 paikvaatluse aadressil Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Hariduse tn 7 (Jõhvi Lasteaia, Kalevipoja maja), mille käigus tuvastati ohutusnõuete rikkumised, mis on kirjeldatud haldusmenetluse paikvaatluse protokollis nr 7.2-6-2022-2007.

Päästeamet võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõiked 1 ja 2, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda käesoleva ettekirjutuse adressaadile **Jõhvi Vallavalitsus (75033483)**, (Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond, Kooli 2) järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Moodustada hoone keldrist omaette tuletõkkeseksioon.

Selgitus: Evakuatsiooni tagamiseks, tule ja suitsu leviku takistamiseks, päästetööde kergendamiseks ja varakahjude piiramiseks peab ehitise olema jaotatud tuletõkkeseksioonideks. Hoone jaotatakse tuletõkkeseksioonideks selliselt, et tulekahju ühes tuletõkkeseksioonis põhjustaks võimalikult vähe ohtu hoonele, inimestele, varale või keskkonnale ning kahju piirduks selle tuletõkkeseksiooniga, milles tulekahju alguse sai. Kelder tuleb eraldada omaette tuletõkkeseksiooniks. Tuletõkkeseksioon moodustatakse seintest, põrandatest, lagedest, uuest, akendest, tuletõkkeklappidest, läbiviigu tihenditest ja teistest hoone osadest. Tuletõkkekonstruktsioonis või sellega koos kasutatav materjal ei tohi vähendada tuletõkkekonstruktsiooni tuleohutust ning tuletõkkekonstruktsiooni läbiv tehnosüsteem ei tohi suurendada suitsu ja tule levikut. Tuletõkkekonstruktsioonis oleva ukse tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50 protsenti tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast. Tuletõkkeuks, mille kaudu pääseb evakuatsiooniteele või evakuatsioonitrepikotta, peab lisaks tulepüsivusele vastama minimaalselt nõudele S200. Avatäidete paigalduseks või kinnituseks kasutatakse materjale, mille tuleundlikkus on vähemalt B. Tuletõkke- ja evakuatsiooniuksed tuleb kinnitada tihedalt ja tugevalt tootjapoolse paigaldus- ja kasutusjuhendi kohaselt ümbritsevate konstruktsioonide külge. Paigaldusvahede tihendamisel tuleb kasutada tootja paigaldusjuhendis toodud materjale ning järgida nende kasutusviisi. Tuletõkkekonstruktsiooni ehitustööde teostamise (sealhulgas tuletõkkeukse paigaldamine ja kommunikatsioonidest läbiviikude tihendamine) nõuetele vastavuse tõendamiseks peab töö teostaja koostama kaetud tööde akti. Paikvaatlusel tuvastati, et hoone keldrikorrusest omaette tuletõkkeseksiooni moodustatud ei ole. Antud olukorras keldrist alguse saava tulekahju puhul ei ole takistatud tule ja suitsu levik evakuatsioonitrepikotta ning kõõgi ruumidesse, mistõttu ohtu võivad sattuda inimeste elu, tervis ning vara.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 6, § 6 lg 1; siseministri 30. märtsi 2017. aasta määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 11, § 12 lg 5, lg 6 p 10, § 14 lg 1 ja lg 5, § 55 lg 2

Täitmise tähtaeg: 28.02.2023

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 1500** (üks tuhat viissada) **eurot**.

Juhul kui leiate, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud Teie õigusi või piiratud Teie vabadusi, on Teil õigus 30 päeva jooksul ettekirjutuse kättesaamise päevast arvates:

1. Esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee).
2. Esitada kaebus kohtule. Kaebuse saab esitada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41598 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee).

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult, võimalusel koos tõendavate dokumentidega, läbi Päästeameti ohutusportaali või e-posti teel (kairi.kuldmets@rescue.ee).

Lugupidamisega

Kairi Kuldmets
ohutusjärelvalve büroo inspektor
Ida päästekeskus
+372 5237096
kairi.kuldmets@rescue.ee